

池田町通学路の危険箇所一覧

◎完了 ○完了見込(実施中含む) ▲検討中(未定含む) ×実施無し

学校	各学校危険度順位	道路管理者			通学路の危険箇所	危険な理由	対策内容	実施状況
		国道	道道	町道				
池田小	1			○	カトリック幼稚園東側の橋付近	川に降りることができる。夏の草丈、冬の雪山により見通しが悪く危険。	・降りることができる隙間の対応を検討。 ・冬期間は雪山の対策を検討する。	▲
	2		○		西二条通りの陸橋階段	陸橋の階段が日陰になり、冬場は除雪をしないと危険。	・引続き除雪対応。 ・学校による安全指導実施。	○
	3			○	桜通り(道新とみやま販売所以南)	街灯が無く暗い。	・街灯設置は困難。	×
	4			○	西二条通り(池田医療センター以南)	街灯が無く暗い。	・街灯設置は困難。	×
	5			○	清見2線川(西2条7丁目 カトリック幼稚園から道道への出口)	一時停止のラインが消えている。	・ライン復旧済み。	◎
高島小	1		○		市街地から池田地区への道路	歩道が狭い。冬期間の雪で通行ができなくなる。途中で歩道が無くなる。	・歩道設置は早期完成を目指す。 ・歩道除雪はハンドタイプの除雪機を導入して対応。	○ ◎
利別小	1	○			セブンイレブン前の交差点	スピードを上げた車の往来 コンビニの駐車場に入る車に注意(歩道をまたぐ)	・店側と打合せを行い安全対策を検討する。 ・セーフティーママによる対応。 ・学校による安全指導実施。	○ ◎ ◎
	2		○		利別駅前通の押しボタン信号	押しボタン信号を無視する車が見られる。	・引続き警ら活動実施。 ・学校による安全指導実施。	◎
	3	○			セイコマート前の交差点	交通量が多い。車が一時停止を見落とす。	・セーフティーママによる対応。 ・学校による安全指導実施。	◎
池田中	1			○	校地南東角の交差点	登校時、跨線橋側から学校正門へ向かう自転車が交差点で一時停止を怠り、直進する。	・学校による安全指導実施。	◎
	2			○	正門前の交差点	池小から中学校に向かう交差点に一時停止の標識がない。	・町道(学校敷地内含む)に横断歩道設置。	▲
	3			○	カトリック幼稚園西側の細い道	街灯が無く暗い。	・街灯設置は困難。	×
	4			○	中学校裏側北側の西3条9丁目通り	「40キロ」の標識が電柱で見えない。	・現地確認を行う。	▲
	5			○	中学校南東角のゴミステーション	月曜の朝、カラスが中学校南東角のゴミステーションを荒らす。近くを生徒が通行するのが危険。	・役場担当部署へ連絡。	▲
	6		○	○	旭町・清見・川合方面	街灯、横断歩道が少ない。特に、冬場は歩道がなくなるので歩くのが危険。(清見131から池高の間)跨線橋をおりて、旭町までの道に、全く街灯がない。	・街灯設置は困難。 ・引き続き除雪対応。	× ◎
	7		○		利別駅前の通り	朝の通学時、利小児童が通学する歩道を自転車が通行するので、子どもたちにぶつからないか心配。車道を使用することも考えたが不安。	・学校による安全指導実施。	◎
	8	○		○	利別から高島方面	本別へ行く国道での自動車の速度超過が目立つ。歩道、自転車の道幅がせまく夏でも危険。冬は除雪されず、国道まででるのに親が車を出さなければ、歩くこともできない。	・道幅拡張は困難。 ・国道は除雪しているが、町道側の通学路は登下校に間に合うよう除雪体制を検討。	× ○
	9			○	中学校北側のNTT鉄塔までの道路	街灯が無く暗い。	・街灯設置は困難。	×
	10			○	西高橋～池田小橋間の清見2線川沿いの小道	道路幅が狭い。なおかつ意外と交通量がある。(信号回避のためか)	・学校による安全指導実施。 ・速度規制を検討。	▲